Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 8 octobre 2023 12:18:26

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Peugeot**
Modèle: **807 [V2]**
Année: **2003**

Informations sur le calculateur

System: **Diesel**
ECU Name: **RHW 2,0 Bosch EDC15C2**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Référence PSA	9647423380
Numéro de logiciel	9650517880
Fournisseur	Siemens
Version de diagnostic	0A
Version du logiciel	0304
Compteur de réinitialisations d'erreur DTC	10 11

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
12:18:28.161	**Lire les codes d'erreur**		
12:18:28.385	**Défauts enregistrés**		
	P0483	Intermittent	Rendement ventilateur
	P0704	Intermittent	Clutch Switch Input Défaillance électrique générale - 2
	P0102	Permanent	Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit court à la terre
12:18:39.130	**Effacement défauts**		
12:18:39.849	**Effacement défauts - Fin**		
12:18:39.850	**Lire les codes d'erreur**		
12:18:39.992	**Défauts enregistrés**		
	P0483	Intermittent	Rendement ventilateur
	P0704	Intermittent	Clutch Switch Input Défaillance électrique générale - 2
	P0102	Permanent	Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit court à la terre
12:18:51.881	**Effacement défauts**		
12:18:52.924	**Effacement défauts - Fin**		
12:18:52.925	**Lire les codes d'erreur**		
12:18:53.055	**Pas de défauts enregistrés**		
12:18:55.705	**Lire les codes d'erreur**		
12:18:55.816	**Pas de défauts enregistrés**		